


# 宝华“遇”兰 满树繁花



全媒体记者 赵静 曾海蓉

若说春天是什么样子，不用看别的，单看那一树玉兰就够了。

早春时节，万千玉兰花蕾在一瞬间齐发，浩浩荡荡奔涌而来，其中有一类极其珍贵的品种被称为“植物界的大熊猫”，它就是生长在句容宝华山深处的宝华玉兰。

宝华玉兰为木兰科植物中仅存的纯种，在每年的3月前后开花，花期约15天。上世纪30年代，园林专家郑万钧偶然在此发现，由林学界泰斗陈嵘教授鉴定命名。这种先花后叶的玉兰品种已有300万年的历史，是江苏省的“生物名片”，由于对生存土壤要求极其严格，所以只生长在宝华山这片土地上。

为了保护珍稀的宝华玉兰，1984年宝华山建立了自然保护区，1996年被批准为国家级森林公园。走进宝华山国家森林公园秦庵林区，踏上一路蜿蜒的青石步道，最顶端的斜坡上，便是宝华玉兰母树中最大的植株。它高约20米，胸径62厘米，是宝华山的“镇山之宝”，树龄已达200多年。细细看去，整个树皮呈灰白色，手感平滑，枝头花瓣层层包裹，顶端

为白色，中部以下呈紫红色，芬芳馥郁。

“早前这棵母树生长在70度左右的山坡上，大部分树根裸露在外，在保证土壤归还的前提下，我们将它周围浇注成平地，一方面防止树干倒伏，另一方面保障整个树根汲取营养。”宝华山护林员臧华宝告诉记者，2022年公园将上山的步道拓宽了3倍，两边修建了排水的沟渠，除定期施肥和清理外，每年还邀请林木专家勘察生长状况。通过精心管护，这棵母树的长势一年比一年好。

在宝华山国家森林公园，放眼望去，整片山头峰峦叠翠，溪水潺潺，山道两旁的宝华玉兰在微风中摇曳生姿，身着古装的女孩在玉兰树下翩翩起舞，惹人心醉。

穿过表演的人群，宝华山管委会旅游发展部刘静雯介绍：“为了更好地宣传这张‘生物名片’，3月8日至24日，景区举办第二届宝华山玉兰花节，游客们乘坐玉兰花车可以直达宝华玉兰主题的打卡点，还可以预约种植宝华玉兰野生二代。”

从最初发现时只有植株13棵，到现在的126棵，宝华玉兰的保护工作从未停歇。

近年来，句容宝华山和各地

合作，积极探索宝华玉兰的人工繁育技术，南京雨花台烈士陵园在绿化改造时期引进了56株，2017年和2024年，上海植物园和扬州瘦西湖也分别引进了宝华玉兰，人工繁育栽培让这个珍稀物种喜获新生。

每年春季，宝华玉兰率先“报春”绽放，游客也习惯于凭借它来“寻找春天的足迹”，满树的繁花一次次拉开了春日序幕，更体现了水韵江苏独特的生态之美。


## 树说小贴士：

1. 宝华玉兰为什么被称为“植物界的大熊猫”？

宝华玉兰是中国特有的植物，数量极少，分布在宝华山北坡海拔220米左右的丘陵地区，对于环境和土壤的要求很高。处在自然繁殖情况下的宝华玉兰，在生长早期会成长得很快，但当树龄到了成年之后，生长速度便开始放缓，要等10年左右才能开花结果，所以非常稀少珍贵。

2. 如何区分宝华玉兰和普通玉兰？

花期不同，宝华玉兰的花期较短，一般只有半个月左右，普通玉兰的花期较长，通常在3月到4月；花瓣特征不同，宝华玉兰的花瓣较大，上半部为白色，下半部呈紫红色，中间隐约有一条子线，普通玉兰的花瓣通常为全白色、紫色等。



摄影：金凯  
扫一扫，  
我们一起听“树说”  
视频制作：  
李嘉斌 黄昕彤 金凯

# 火灾隐患曝光台

01

单位名称：恩华国际产业园

单位地址：京口区潘宗路与扬帆路交叉口

存在的主要隐患：

- 恩华汽修一楼设置防盗窗；
- 仓库内杂物遮挡室内消火栓；
- 室内停放多辆电动车，电气线路私拉乱接；
- 多具灭火器过期；
- 多处安全出口疏散指示标志和应急照明灯损坏；
- 园区内中通快递违规设置员工宿舍。

02

单位名称：浙江绿升物业服务有限公司镇江分公司

单位地址：丹徒区新城风景城邦水香花苑1幢106室

存在的主要隐患：

- 小区内高层住宅疏散楼梯间内疏散指示标志灯损坏（损坏率大于总数的50%）；
- 消防水泵房内喷淋末端试水时，喷淋泵无法启动；
- 屋顶水箱室内消火栓系统稳压泵无法启动；
- 小区内室外消火栓系统管网无水；
- 火灾自动报警主机未保持完好有效，且无法与消防泵、喷淋泵进行联动控制；
- 2、5号楼楼顶送风风机、负一层排烟风机控制柜内双电源无法自动切换；

03

单位名称：句容市华阳街道元丰商城

单位地址：句容市华阳街道西大街1号

存在的主要隐患：

- 商城二楼未设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统；
- 商城地下层缺少一个安全出口；
- 商城西侧疏散楼梯未形成封闭楼梯间；
- 地下层出口处采用彩钢板泡沫夹芯材料搭建顶棚；
- 消防控制室防火门破损。

04

单位名称：丹徒区新城微步足疗店

单位地址：镇江市丹徒新城龙山路218号姚庄舒苑1号楼

存在的主要隐患：

- 四层疏散楼梯间内使用地毯的燃烧性能等级低于B1级；
- 楼顶稳压泵不能正常工作；
- 自动喷水灭火系统存在故障，湿式报警阀放水试验未能联动启动喷淋泵；
- 消防控制室值班人员未持证上岗。

05

单位名称：丹阳市访仙镇怡发生活超市

单位地址：丹阳市访仙镇访仙南路

存在的主要隐患：

- 超市南侧疏散楼梯间未设置成封闭楼梯间；

7. 消防控制室值班人员未持证上岗。

2. 超市经营区域、仓库、楼梯间缺少应急照明灯和疏散指示标志；

3. 超市一层北侧安全出口处设置卷帘门；

4. 超市一层东侧外窗被封堵；

5. 超市顶棚使用泡沫夹芯板材装修搭建，其采用的材料燃烧性能等级未达到A级；

6. 南侧楼梯间堆放大量货物，占用疏散通道。

06

单位名称：丹阳市云阳街道藏龙大浴室

单位地址：丹阳市云阳街道画院路荣成国际D23幢

存在的主要隐患：

- 3楼大厅缺少第二安全出口，不能直通室外；
- 西侧封闭楼梯间的设置形式不符合规范要求。

07

单位名称：丹阳市开发区水云涧浴室

单位地址：丹阳市开发区丹桂路融锦广场28号楼

存在的主要隐患：

- 疏散指示标志灯损坏（损坏率大于总数的50%）；
- 室内消火栓无水；
- 自动喷水灭火系统无水；
- 火灾自动报警系统不能正常运行。

08

单位名称：镇江东升旺街投资有限公司

单位地址：镇江市宝塔路32号

存在的主要隐患：

- 第八分区防火卷帘损坏（损坏率大于总数的50%）；
- 地面疏散指示标志损坏（损坏率大于总数的30%）；
- 自动喷水灭火系统不能正常使用；
- 稳压系统控制柜未设置末端电源自动切换装置；
- 疏散走道吊顶室内装修材料的燃烧性能不符合规范要求。

09

单位名称：镇江市奥晨服饰有限公司

单位地址：扬中市油坊镇振华村

存在的主要隐患：

- 服装生产车间缺少第二安全出口；
- 服装生产车间未设置室内消火栓系统；
- 服装生产车间违规采用彩钢板泡沫夹芯材料搭建；
- 服装生产车间电气线路直接敷设在可燃物上。

10

单位名称：镇江市润州区沐和洗浴中心

单位地址：润州区檀山路10号

存在的主要隐患：

- 该单位3处安全出口总宽度小于规范规定值的80%；
- 局部袋形走道包厢疏散距离超11.25m；
- 休息大厅缺少第二安全出口。